

## Bezpečnost dětí – normalizace 2014

Oblast: PROSAFE - **Dokončené akce dozoru nad trhem v oblasti bezpečnosti pro děti 2014**

Akce ProSafe ohledně dozoru nad společným trhem ohledně

- vysokých židlí pro děti a
- šňůr a tkaniček na stažení u dětského oblečení

V obou případech se účastnil za zainteresované strany ANEC.

### Výrobky pro děti a pro péči o dítě: vysoké židle

Závěrečná zpráva o této společné akci je zveřejněna na internetových stránkách PROSAFE, viz [http://www.prosafe.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=51&Itemid=630](http://www.prosafe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=630). Viz též dokument ANEC (ANEC-Child-2014-G-120).

Hlavními cíli této společné akce bylo:

- Aktualizovat seznam priorit PROSAFE ohledně výrobků pro péči o děti, který bude sloužit jako předběžný základ pro identifikaci produktů, jež budou předmětem budoucích společných akcí.
- Provedení dozoru na trhem vysokých židlí, včetně odběru vzorků / zkoušení / posouzení rizik a opatření přijatých v rámci pracovní skupiny.

V této společné akci se zúčastnilo 16 členských států.

Aktualizace seznamu (v plném souladu s návrhy ANEC)

- Bezpečnostní zábrany (projekt bude zahájen v roce 2015)
- Dudlíky a šidítka (projekt bude zahájen v roce 2016)
- Převážné postýlky (projekt bude zahájen v roce 2016)

Provedení dozoru nad trhem - vysoké židle

- Přístup založený na principu posouzení rizik (seznam rizik byl sestaven)
- Zkontrolováno více než 400 hospodářských subjektů (včetně inspekce 240 webových stránek)
- Zkontrolováno 720 modelů, 70 vzorků (10%) zasláno na testování
- 46% vzorků pocházelo z Číny, 37% z EHP
- Vzorky byly odebrány z následujících kategorií vysoké židličky:
  - o HC1 - tradiční / klasické vysoké židle
  - o TO2 - skládací židličky
  - o HC3 - vysoké židle s nastavitelným opěradlem
  - o HC4 - design vysoké židle (má nové inovativní návrhy)
  - o HC5 - ostatní vysoké židle, vysoké židle s dvojitými funkcemi

Použité normy

- Všechny vzorky byly testovány podle EN 14988: 2006 + A1: 2012
- 27 vzorků bylo testováno podle EN 14988: 2006, protože byl zjištěn problém se zádržným systémem nebo s boční ochranou
- 3 vzorky testovány dle EN 12790 Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka

Určená laboratoř: SGS France

Zjištěné závady:

- 67% - nedostatek v informacích o výrobku
- 41% - nedostatek ohledně stability
- 29% - nedostatek ohledně konstrukce
- 23% - nebezpečí uvíznutí
- 19% - nebezpečí v pohyblivých částech (skřípnutí)
- 14% - riziko malých částí (uvolnění, spolknutí, zadušení)
- 14% - nedostatek ohledně balení
- 94% - nedostatek ohledně chybějícího symbolu nebezpečnosti
- 47% - nedostatek ohledně identifikace výrobce a dovozce
- 16% - nebezpečí ohledně udušení
- 7% - nedostatek ohledně nákupních informací
- 3% - nebezpečí zamotání se

Po zkoušení a provedení hodnocení rizik (nedostatek nemusí vždy znamenat, že existuje vysoké riziko) vyhodnoceno následovně:

- 17% vážné nebezpečí
- 13% vysoké riziko
- 24% středním rizikem
- 19% s nízkým rizikem

Vážné případy rizika:

- 24% vysoké židle s nastavitelným opěradlem
- 56% vysoké židle s dvojitou funkcí

30% zkoušených vysokých židlí, pro které výrobce deklaroval shodu s normou EN 14988 + A1, vykazovalo vážné, vysoké nebo střední riziko.

84% zkoušených vysokých židlí, pro které výrobce deklaroval shodu s normou EN 14988: 2006 vykazovalo závažné (34%), vysoké (25%) nebo střední (25%) riziko.

Přijatá opatření:

- 7% - Stažení od spotřebitelů
- 29% - Zákaz prodeje, stažení z trhu
- 12% - Výstraha do systému RAPEX

Další hodnocení, závěry, doporučení:

Technické připomínky a doporučení týkající se ČSN EN 14988 + A1 a EN 14988: 2006 (viz kapitola 8 zprávy) budou zaslány CEN.

### **Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení**

Tato společná akce navazovala na společnou akci z r. 2008, v rámci které byl zjištěn, vysoký počet rizikových oděvů na trhu ve vztahu ke šňůrám a tkaničkám (13,6%). Cílem tedy bylo ověřit aktuální situaci a zda došlo ke zlepšení stavu.

Na této společné akci se podílelo 8 členských států + Turecko.

Do akce nebyla zapojena žádná laboratoř, jednalo se pouze o kontrolu na místě. Inspektoři dostali velmi podrobné školení. Kontrola se zaměřila na šňůry v oblasti hlavy a krku, pasu, zad, pod rozkrokem a na rukávech. Pro inspektory byly připraveny pokyny a kontrolní seznamy.

V rámci akce bylo provedeno 1895 kontrolních návštěv, kontrolováno bylo 10981 modelů oděvů.

Posouzení rizik bylo provedeno na několik stupňů s výsledkem ublížení na zdraví způsobeném šňůrami na dětském oblečení. Posouzení rizik nevedlo v žádném případě k hodnocení "vážné riziko", nejvyšší stupeň byl "vysoké riziko".

Donucovací opatření:

- 5% - dobrovolné stažení z trhu
- 3% - povinné stažení z trhu
- 1% - alarmování spotřebitelů

Srovnání s předchozími společnými akcemi:

- 2008: 13,6% neshod
- 2012: 7,2% neshod

Závěr: Bezpečnost dětského oblečení ve vztahu k použitým šňůram a tkaničkám se zlepšila.

Další informace k akci:

[http://prosafe.org/images/Documents/Newsletters/20150212\\_Final\\_JA2012\\_Newsletter.pdf](http://prosafe.org/images/Documents/Newsletters/20150212_Final_JA2012_Newsletter.pdf).

## **Probíhající akce společného dozoru nad trhem v oblasti bezpečnosti pro děti**

### **Akce, které začaly v roce 2014:**

- Péče o dítě: dětské postýlky a cestovní postýlky
- Hračky
- Dětské koloběžky
- Chemické látky v dětském oblečení

### **Budoucí akce dozoru nad spoj na trhu**

#### **Spuštění v roce 2015**

- Výrobky pro péči o děti (bezpečnostní bariéry),
- Hračky (akustické hračky),

Mimo spektrum výrobků pro děti:

- CFL a LED světla,
- Ohňostroje (navazující akci z roku 2011)
- Elektrické nářadí (ruční vrtačky)

Říjen 2014, SČS